

AC SCHNITZER

-Instructions de montage-

**Augmentation du guidon
- F800GS -**



S700801-F25

Remarques générales !



AC Schnitzer Réhausse de guidon avec déport S700801-F25

Remarques importantes !

Ces instructions de montage doivent impérativement être lues dans leur intégralité avant de commencer les travaux de montage. AC Schnitzer décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un montage non conforme !

Vérifier l'intégralité et l'intégrité de la marchandise avant le début des travaux. Les réclamations ultérieures ne peuvent pas être prises en compte.

Le groupe cible de ces instructions de montage est le personnel spécialisé formé sur les véhicules BMW et disposant des connaissances techniques et des outils correspondants. Des connaissances sur les propriétés des matériaux et les normes sont supposées. Les travaux sur les systèmes de direction ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées !

Avant le montage :

Pour le montage, le véhicule doit être suffisamment sécurisé pour éviter qu'il ne roule ou ne se renverse. Pour cela, il est recommandé d'utiliser la béquille principale de série ou une béquille de montage d'origine BMW !

Tous les travaux doivent être effectués en respectant les consignes de sécurité en vigueur (p. ex. lunettes de protection).

Après le montage :

Une fois les travaux terminés, il faut le cas échéant effectuer un essai sur route ! Une fois l'essai terminé, vérifier que tous les raccords vissés sont bien serrés et que toutes les pièces mobiles sont suffisamment libres.

Temps d'installation (1 AW = 5 minutes)

Le temps d'installation est de 8 AW

Outil nécessaire :

- Outil Torx standard
- Outil standard à six pans creux
- Clé dynamométrique
- Frein de vis de résistance moyenne

Composants fournis



AC Schnitzer Réhausse de guidon avec déport S700801-F25



Réhausse de guidon (disponible uniquement en version complète)	Nomb- re
Partie inférieure de la pince ACS BK17	2
Vis à tête cylindrique DIN 6912 - M8x25mm	4
Autocollant AC Schnitzer Vitro	2

Notice de montage n° : S700801-F25 / Version : 05.12.2024

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300

AC Schnitzer Réhausse de guidon avec déport S700801-F25

Montage

Fig. 1

Garer le véhicule en toute sécurité et l'assurer contre tout risque de renversement ou de déplacement ().





Fig. 2

Protéger la surface de travail de manière appropriée contre les dommages.



Fig. 3

Desserrer les vis de fixation du support de navigation et éloigner le support de navigation sur le côté.



AC Schnitzer Réhausse de guidon avec déport S700801-F25

Fig. 4

Desserrer les vis de fixation du support de serrage du guidon

Retirer le guidon des coques inférieures du bloc de serrage et l'éloigner latéralement.

Attention : risque d'endommagement.




Fig. 5 & 6

Insérer les rehausses de guidon AC Schnitzer dans les coques de serrage de série et les visser avec les vis de fixation **M8x25mm** fournies.

Attention : Respecter la droite et la gauche !
Marquage sous les rehausses de guidon AC Schnit-
zer.

Couple de serrage : 19 Nm



AC Schnitzer Réhausse de guidon avec déport S700801-F25

Fig. 7

Insérer le guidon, l'aligner et mettre en place le support de serrage du guidon.



Fig. 8

Enduire les vis de fixation de série de **frein filet** et visser le support de serrage du guidon.



Couple de serrage : 19 Nm





Fig. 9

Attention !

Il faut d'abord serrer les vis de fixation avant, puis les vis de fixation arrière.



AC Schnitzer Réhausse de guidon avec déport S700801-F25




Illustration 11

Fixer le support de navigation sur le support de serrage du guidon

Le marquage du composant ne se trouve que sur l'un des deux composants.

Il est fait référence à une position assise et à une dynamique de conduite modifiées. La liberté de mouvement de toutes les pièces mobiles doit être contrôlée et, le cas échéant, rétablie. La compatibilité avec d'autres produits n'a été vérifiée et ne peut pas être garantie

Sous réserve d'erreurs, de modifications et de développements techniques !

Notice de montage n° : S700801-F25 / Version : 05.12.2024

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300