

# -Instructions de montagebecquet moteur

- BMW K1300R -



Référence: S50130919603

# Informations générales!



#### Aileron moteur AC Schnitzer

#### Informations importantes!

Ces instructions d'installation doivent être lues dans leur intégralité avant de commencer les travaux d'installation. AC Schnitzer décline toute responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte! La notice de montage est destinée au personnel spécialisé et formé! La manipulation des matériaux ainsi que la connaissance des couples de serrage et des propriétés des matériaux sont présumées! Avant le début des travaux, vérifiez que les marchandises sont complètes et intactes.

Toute réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.

#### Avant le montage :

Pour le montage, le véhicule doit être suffisamment protégé contre le déplacement ou le renversement. L'utilisation du support de montage d'origine BMW est recommandée à cet effet! Le spoiler moteur n'est pas adapté à la béquille principale d'origine BMW. La compatibilité avec d'autres systèmes de collecteurs ou d'autres accessoires n'a pas été vérifiée! Le spoiler moteur doit être monté avant peinture et éventuellement retravaillé. Il n'y a pas de quoi se plaindre!

#### Temps d'installation (1 AW = 5 minutes)

Le temps d'installation est d'environ 9 AW, qui peut varier en fonction de l'état et de l'équipement du véhicule. (Cette valeur n'est qu'une recommandation et n'est pas contraignante!)

Temps de peinture (1 AW = 5 minutes) voir aussi Instructions de peinture (page 8)

monochrome: = 12 AW bicolore: = 24 AW (recommandation! Sans engagement!)

#### **Outil requis**



Tour Torx TX 25, TX30, éventuellement sous forme d'angle ou d'embout insert

Clé Allen 4mm

Clé à fourche SW 8, SW 10

Pince combinée / Pince à pompe à eau

Adhésif pour vis, p. ex. force moyenne

éventuellement papier de verre

Instructions de montage No. S50130919603 / Version : 10.04.2019

## table des matières



#### Aileron moteur AC Schnitzer

Chapitre	Page
1. montage Aileron moteur AC Schnitzer	4.
2. autres produits AC Schnitzer	7.
3. instructions de peinture Composants AC Schnitzer	8.
Composants livrés:	



Notice de montage No. : S50130919603 Version : 10.04.2019

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ₹30241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

## notice de montage



#### Aileron moteur AC Schnitzer

#### 2. démontage des pièces de série


- Démonter le panneau latéral standard à droite, dévisser 2x la vis Torx TX30, retirer le clip supérieur et retirer la rondelle. Enlevez la partie latérale de la jambe de suspension inférieure en la clipsant. Resserrez ensuite la crépine avec la vis TX30 (Fig. 1).




- Démonter le panneau latéral standard à gauche, dévisser 2x la vis Torx TX30, retirer le clip supérieur et retirer la rondelle. Enlevez la partie latérale de la jambe de suspension inférieure en la clipsant. Resserrez ensuite la crépine avec la vis TX30 (Fig.2).



- Démonter complètement la jambe de suspension, décrocher le clip du côté du radiateur et du moteur, enlever la rondelle et dévisser la jambe de suspension. (fig.3)



- L'entretoise doit être divisée, serrer l'entretoise longitudinale avec le palier en caoutchouc hors de l'entretoise. Retirez ensuite le caoutchouc avant. Retirer le caoutchouc de palier de l'entretoise longitudinale vers l'avant. Remplacer le caoutchouc du palier avant dans l'amortisseur longitudinal. (fig.4)



Notice de montage n°: S50130919603 / Version: 10.04.2019


## notice de montage



#### Aileron moteur AC Schnitzer

#### 2. montage Aileron moteur AC Schnitzer

- Remonter l'entretoise longitudinale uniquement sur le véhicule. (partie coudée = côté moteur). Monter la rondelle côté moteur et remplacer le clip (côté moteur uniquement !) (Fig.5)



- Monter le support fourni (H1) avec les écrous filetés en tôle fournis (Fig. 6).




- Placer le support (H1) sur l'embout du radiateur au lieu de la rondelle standard et le fixer avec le clip standard. (côté long = sens d'avancement à droite!) (Fig.7)



- Montez librement le support arrière gauche (H2) et le support arrière droit (H3) dans les trous oblongs derrière le support de pied principal. (renflement dans le support = sens de déplacement avant) Reliez les deux supports sans serrer avec la vis Torx, la rondelle et l'écrou autobloquant. Alignez le support.

Le support est finalement fixé après le pré-montage final et l'alignement du spoiler du moteur avant le montage final!



Notice de montage n°: S50130919603 / Version: 10.04.2019

### notice de montage



#### Aileron moteur AC Schnitzer

#### 2ème montage Aileron moteur AC Schnitzer


- Insérez le palier en caoutchouc des deux côtés du spoiler du moteur AC Schnitzer dans le trou (Ø14mm) prévu à cet effet. Insérez ensuite une douille de chaque côté de l'intérieur dans le spoiler du moteur . (fig.9)




- Prémontez le spoiler du moteur (droit et gauche) l'un après l'autre sur le véhicule en glissant le spoiler du moteur avant sur le dessus de la goupille dans la zone de la fontaine d'eau et en le fixant avec la rondelle et le clip standard. (fig.10)



- Le support à l'avant, en bas, doit reposer à plat contre le déflecteur du moteur (des deux côtés). Pour ce faire, réglez avec précaution le support des deux côtés sur la trajectoire du déflecteur du moteur à l'aide d'une pince, tout en contrant le support avec une autre paire de pinces afin de ne pas endommager l'axe du radiateur! Insérez ensuite la vis à tête fraisée dans la rondelle à tête fraisée, insérez la rondelle en caoutchouc fournie entre le déflecteur du moteur et le support et vissez la vis sans serrer par le bas. Après avoir aligné et peint le spoiler du moteur, procéder à la fixation finale à l'aide d'une colle à vis. (Fig.11)



- Insérer la vis à tête fraisée dans la rondelle fraisée et fixer librement le point de fixation arrière avec la rondelle et l'écrou autobloquant. (Fig.12) Alignez le spoiler moteur! S'assurer d'un dégagement suffisant de toutes les pièces, retravailler si nécessaire. Démontez ensuite le spoiler moteur et peignez (faites-le peindre) (suivez les instructions de peinture!). Effectuer le montage final après peinture en tenant compte des points cidessus. Appliquez l'autocollant Vitro selon l'emplacement de votre choix. Faites un essai routier! Informer le client de la modification de la garde au sol et de la garde au sol (en raison de la conception)! Le spoiler moteur et le montage sont soumis à acceptation et enregistrement.



Notice de montage n° : \$50130919603 / Version : 10.04.2019

## Autres produits AC Schnitzer





#### AC Schnitzer silencieux arrière sport "Stealth"

avec homologation CE, avec catalyseur! Le silencieux est équipé d'un insert sonore amovible. Convient pour le spoiler moteur AC Schnitzer!

Code produit : \$4752 088509

sans illustration : AC Schnitzer Coude haute per-

formance sans cat. ou EG BE

Numéro d'article : 0101 088509

#### Masque avant AC Schnitzer

Pour couvrir le phare standard. Incluant le jeu de supports et le certificat de pièces détachées ! Composant PUR de haute qualité.

Petit rôle, grand effet!

Code produit : S5012055556703





#### Rallonges de miroir AC Schnitzer

Champ de vision étendu pour l'observation de la circulation arrière. Egalement en combinaison avec notre remplacement de guidon Superbike.

Disponible pour presque tous les modèles BMW, exclusivement chez AC Schnitzer!

Pour plus d'informations, appelez notre bureau des ventes.

Numéro d'article : BK 02

Notice de montage n° : S50130919603 / Version : 10.04.2019

AC Schnitzer Motorcycle Technology Neuenhofstraße 160 52078 Aachen 율트0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

## instructions de peinture



#### Remarques sur la peinture des composants AC Schnitzer

Avant de peindre, tous les composants de la carrosserie AC Schnitzer sur le véhicule doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils sont bien ajustés (p. ex. surfaces de contact/contours).

Des retouches éventuelles (par ex. réaffûtage de la surface d'appui / des contours) doivent être effectuées avant la peinture!

La qualité et la durabilité de la peinture d'une pièce dépend du prétraitement et des influences extérieures et n'est donc comparable à aucune autre partie du corps.

Afin d'éviter toute déformation ou déformation pendant l'usinage et le séchage, les composants AC Schnitzer doivent être placés sur un support approprié.

#### Indice! Respectez les instructions du fabricant de peinture!

#### Étapes de la peinture :

**1. nettoyage :** Nettoyant pour plastique / dissolvant pour silicone

2. Deuxième tempérament : 30 min. à max. 40° Celsius Température de l'objet

3. Vérifier : Bords et coutures de la surface (éventuellement pores), ponçage si nécessaire

**4. meulage :** 2K Remplisseur P220 - P280 (sec), composant complet P400 - P600 (sec)

**5. masque :** Surfaces adhésives, marquage TÜV, plaques signalétiques

**6. Propre:** dissolvant silicone

**7. remplir :** Remplisseuse 2K HS

**8. Sec :** 1 heure à une température maximale de 40° Celsius de l'objet, le composant doit être stocké pendant la nuit dans le local sec.chambre restent

enlevez : Masquage des plaques signalétiques, des surfaces adhésives et des marquages TÜV

**10. meulage:** P800 (sec)

11. nettoyage: dissolvant silicone

12. Enregistrer: Si nécessaire, surfaces adhésives

**13. Peinture :** Respecter les caractéristiques techniques et les instructions du fabricant de peinture.

**14. Sec :** 1 heure à une température maximale de 40° Celsius de l'objet, le composant doit être stocké pendant la nuit dans le local sec.chambre restent

Instructions de peinture Version : 10.04.2019